



Cellule Migrateurs Charente Seudre



Le barrage de Crouin sur la Charente

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Charente



La station

Elle est située sur la Charente à 100 km de l'Océan, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin.

Le département de la Charente est propriétaire du barrage et de la passe et a confié le suivi scientifique de la station de comptage à la Cellule Migrateurs Charente Seudre (EPTB Charente, MIGADO, CREA).


La station est opérationnelle depuis janvier 2010. Le dépouillement des fichiers vidéo est réalisé par SCEA Dartiguelongue.

Les nouvelles

La fin d'année a été marquée par de fortes précipitations provoquant une crue de la Charente avec des niveaux d'eau qui sont restés hauts. La passe à poissons de Crouin a été submergée à partir de début novembre et quasiment tout le reste de la fin d'année 2019.


L'image de fin d'année :

La passe à poissons submergée




| | | |
|--------|-----------------|---|
| Crouin | Passe à bassins | 😊 |
|--------|-----------------|---|

Les paramètres environnementaux à Crouin



Température moyenne hebdomadaire à Crouin



Débit moyen hebdomadaire de la Charente à Jarnac

STATION DE CROUIN

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 31/12/2019


Grands migrateurs



Grande alose et Alose feinte



583

Crouin




Truite de mer

45




Saumon atlantique

2




Lamproie marine

4




Lamproie fluviatile

9



Muge

942




















STATION DE CROUIN

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 31/12/2019

| | | | |
|---|------------|---|-------------|
| <i>Vandoise</i> | 52 | <i>Sandre</i> | 2 |
|  | |  | |
| <i>Perche</i> | 852 | <i>Brème</i> | 245 |
|  | |  | |
| <i>Brochet</i> | 10 | <i>Barbeau</i> | 480 |
|  | |  | |
| <i>Black Bass</i> | 27 | <i>Chevesne</i> | 1527 |
|  | |  | |
| <i>Silure</i> | 69 | <i>Carassin</i> | 878 |
|  | |  | |
| <i>Truite fario</i> | 20 | <i>Gardon</i> | 2185 |
|  | |  | |
| <i>Carpe</i> | 22 | <i>Ablette</i> | 5349 |
|  | |  | |
| <i>Hotu</i> | 254 | <i>Tanche</i> | 3 |
| | |  | |

Illustrations migrateurs : Nicolas de Faveri

Illustrations poissons (hors migrateurs) : Louisy, P. & Robin, P. *Poissons d'eau douce*. Toulouse, Ed. Milan, "Carnets de Nature", 2013.

31/12/2019

Semaine 52

Numero 21



Coucher de soleil à Lamonzie Saint-Martin

2019

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



Les dernières nouvelles

DORDOGNE: En cette fin d'année 2019, le débit de la Dordogne a fortement augmenté avec un premier pic à 850 m3/s le 6 novembre puis un second à 1400 m3/s le 15 décembre.

STATIONS: Les aménagements de Tuilières et Mauzac sont en cours d'entretien annuel.

AMONT: De belles frayères de grands salmonidés sur le haut du bassin. Avec une mention spéciale pour la Maronne en amont de l'ancienne digue de la Broquerie colonisée par de très gros géniteurs (truites et saumons), signe de l'efficacité du nouvel aménagement.

L'image de la semaine :



La Dordogne au Mont Dore



Fonctionnement des systèmes de franchissement

| | | |
|-----------|----------------------|-------|
| Tuilières | Ascenseur | arrêt |
| | Passé à anguilles | arrêt |
| Mauzac | Passé à bassin | arrêt |
| | Passé à ralentisseur | 😊 |
| Monfourat | Passé à anguilles | arrêt |
| | Passé à bassin | 😊 |

Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne

Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr





M I G A D O

STATION DE TUILIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019


Grands migrateurs



Saumon atlantique


256

dont 24 piégés pour Bergerac



Truite de mer


4



Grande alose


66

dont 0 piégées pour Bruch



lamproie marine


0



Anguille

11505

dont 10262 rampe spécifique





M I G A D O

STATION DE TUILLIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019

3636

Vandoise



213

Perche



13

Brochet




385

Black Bass



101

Silure



3

Truite fario



16

Carpe



10

Sandre



2238

Brème



1168

Barbeau



583

Chevesne



1

Carassin



22611

Gardon



48697

Ablette





M I G A D O

STATION DE MAUZAC ET MONFOURAT

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019

Grands migrateurs



Saumon atlantique

MAUZAC

MONFOURAT

151

dont

12

Passé ralentisseurs

0



Truite de mer

4

0



Grande alose

13

0



lamproie marine

0

0



lamproie fluviatile

0

0



Anguille

2395

dont

2335

Passé spécifique

0



Mulet

0

3



M I G A D O

STATION DE MAUZAC ET MONFOURAT

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019

385

0

Vandoise



1

1

Perche



0

0

Brochet



-19

6


Black Bass



-12

0

Silure



0

1

Truite fario



-18

0

Carpe



0

0

Sandre



241

189

Brème



268

78

Barbeau



82

294

Chevesne



2

0

Carassin



19052

1258

Gardon



9074

114

Ablette



31/12/2019

Semaine 52

Numero 21



2019

La Garonne en crue à La Réole (12/2019)

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



Les dernières nouvelles

Golfech : L'ascenseur à poissons de Golfech a été arrêté le 10 octobre pour entretien annuel et sera remis en service fin janvier 2020. De nombreux travaux de maintenance doivent être effectués pour permettre un fonctionnement optimal du dispositif de franchissement. La fin d'année a été marquée par 2 crues successives avec des débits enregistrés à Lamagistère proches des valeurs de crues vicennales (4600 m3/s). D'un point de vue piscicole, très peu de passages en automne avec cependant une belle migration d'ablettes en septembre.

Bazacle : Les passages de poissons ont été très faibles en automne avec uniquement la présence d'ablettes, barbeaux et brèmes. Très peu d'anguilles ont franchi l'ouvrage cette année.

Carbonne : Il a été observé pendant les mois d'octobre et novembre de forts passages de cyprinidés notamment barbeaux, goujons et ablettes. A noter la capture de 2 saumons en octobre dont 1 marqué dévalant de l'Ariège !


L'image de la semaine :

La Garonne en crue au Bazacle (16 décembre 2019)




| | | |
|-----------------|----------------------|---|
| Golfech | Ascenseur | 😊 |
| | Passe à anguilles | 😊 |
| Bazacle | Passe à bassin | 😊 |
| | Passe à ralentisseur | 😊 |
| Carbonne | Piège | 😊 |
| Pointis - Camon | Exutoire | - |

Les paramètres environnementaux à Golfech



Température moyenne hebdomadaire de la Garonne



Débit moyen hebdomadaire de la Garonne





M I G A D O

STATION DE GOLFECH

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019

Grands migrateurs



Saumon atlantique


141

Dont

100 Ariège


7 Bergerac

7 Aval Bazacle



Truite de mer


12



Grande alose



1630

Dont 155
Bruch



Lamproie marine


0



Anguille

26318

dont 24000
passe spécifique





M I G A D O

STATION DE GOLFECH

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019

0

Vandoise



6

Perche



0

Brochet



16

Black Bass



581

Silure



0

Truite fario



20

Carpe



0

Amour Blanc



9

Sandre



8510

Brème



1089

Barbeau



771

Chevesne



7

Carassin



2891

Gardon



37576

Ablette





M I G A D O

STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019

Grands migrateurs



Saumon atlantique

BAZACLE

CARBONNE

8

0

9

Dont 3 radiomarqués

- 1 saumon radiomarqué
- 3 saumons non radiomarqués
- 5 saumon dévalant de l'ariège

Passe à bassin

Passe à ralentisseur



Truite de mer

0

0

0

Passe à bassin

Passe à ralentisseur



Grande alose

0

0

0

Passe à bassin

Passe à ralentisseur



Lamproie marine


0

0

0

Passe à bassin

Passe à ralentisseur



Anguille

26

0

327

Passe à bassin

Passe à ralentisseur



M I G A D O

STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2019

| | | | | |
|---------------------|------------|--|-----------------|-------------|
| 0 | 0 | | 0 | 0 |
| <i>Sandre</i> | | | <i>Tanche</i> | |
| 0 | 0 | | 1985 | 420 |
| <i>Perche</i> | | | <i>Brème</i> | |
| 0 | 1 | | 1541 | 2445 |
| <i>Brochet</i> | | | <i>Barbeau</i> | |
| 0 | 705 | | 472 | 118 |
| <i>Goujon</i> | | | <i>Chevesne</i> | |
| 21 | 13 | | 1 | 0 |
| <i>Silure</i> | | | <i>Carassin</i> | |
| 1 | 3 | | 1 | 513 |
| <i>Truite fario</i> | | | <i>Gardon</i> | |
| 3 | 0 | | 10884 | 2622 |
| <i>Carpe</i> | | | <i>Ablette</i> | |
| 0 | 450 | | | |
| <i>Toxostome</i> | | | | |