

13/03/2020

Semaine 12

Numéro 2



2020

Le barrage de Tuilières avec les clapets ouverts afin de favoriser la dévalaison des smolts

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



Les dernières nouvelles

DORDOGNE : La saison 2020 a été temporairement interrompue suite à la crue du mois de mars (pic de crue atteint le 07/03 à 1010 m3/s) durant laquelle les dispositifs de franchissement étaient à l'arrêt.

L'image de la semaine :

La nouvelle passe à poissons du barrage de Mauzac est presque terminée. La mise en service est proche.


STATIONS: Les dispositifs de franchissements de Tuilières et Mauzac ont été remis en service la semaine dernière. **Toujours très peu de saumons ont réussi à franchir l'ouvrage de Mauzac.**




Fonctionnement des systèmes de franchissement

Tuilières	Ascenseur	😊
	Passé à anguilles	arrêt
Mauzac	Passé à bassin	😊
	Passé à ralentisseur	😊
Monfourat	Passé à anguilles	arrêt
	Passé à bassin	😊

Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr





M I G A D O

STATION DE TUILIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

13/03/2020



Grands migrateurs



Saumon atlantique


31

dont 0 piégés pour Bergerac



Truite de mer


0



Grande alose


0

dont 0 piégés pour Bruch



lamproie marine


0



Anguille

0

dont 0 rampe spécifique





M I G A D O

STATION DE TUILLIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

13/03/2020

1

Vandoise



0

Perche



3

Brochet



0

Black Bass



0

Silure



0

Truite fario



0

Carpe



0

Sandre



497

Brème



0

Barbeau



30

Chevesne



0

Carassin



729

Gardon



1

Ablette





M I G A D O


STATION DE MAUZAC ET MONFOURAT

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

13/03/2020

Grands migrateurs



Saumon atlantique

MAUZAC

MONFOURAT


3

dont

1

Passes ralentisseurs

0



Truite de mer

0

0



Grande alose

0

0



lamproie marine

0

0



lamproie fluviatile

0

1



Anguille

0

dont

0

Passes spécifiques

0



Mulet

0

0

















M I G A D O

STATION DE MAUZAC ET MONFOURAT

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

13/03/2020

0	0	<i>Vandoise</i>		0	0	<i>Sandre</i>	
0	0	<i>Perche</i>		-2	0	<i>Brème</i>	
0	0	<i>Brochet</i>		2	0	<i>Barbeau</i>	
0	0	<i>Black Bass</i>		2	0	<i>Chevesne</i>	
0	0	<i>Silure</i>		-3	0	<i>Carassin</i>	
0	0	<i>Truite fario</i>		53	0	<i>Gardon</i>	
-5	0	<i>Carpe</i>		1	0	<i>Ablette</i>	

15/03/2020

Semaine 10

Numero 2



2020



Lever de soleil sur la Garonne à Auvillar (82)

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



Les dernières nouvelles

Golfech : l'ascenseur à poissons a été remis en service le 11/03 suite à la crue de la Garonne. Un premier saumon a été capturé le 14/03 et transporté sur l'Ariège le 16/03. Du fait du contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, les piégeages sur le site sont suspendus pour éviter le déplacement des techniciens de MIGADO. Un service minimum est assuré pour entretenir le système de franchissement et dépouiller les enregistrements vidéo.

Bazacle : pas ou peu de passages de poissons après la crue du 10/03. MIGADO a mis en place un suivi vidéo à distance et se déplacera uniquement pour assurer l'entretien courant des installations.

Carbone : la station de piégeage de Carbone est à l'arrêt pour éviter le déplacement sur le site du personnel MIGADO.

Camon - Pointis : les stations de piégeage à la dévalaison ont été mises en service le 27/02. Actuellement, les faibles débits ne favorisent pas la migration des smolts.


L'image de la semaine :

1er saumon capturé à Golfech et transporté sur l'Ariège




Golfech	Ascenseur	😊
	Passe à anguilles	😊
Bazacle	Passe à bassin	😊
	Passe à ralentisseur	😊
Carbone	Piège	😞
Pointis - Camon	Exutoire	😊

Les paramètres environnementaux à Golfech




Température moyenne hebdomadaire de la Garonne




Débit moyen hebdomadaire de la Garonne



Grands migrateurs



Saumon atlantique



Truite de mer



Grande alose



Lamproie marine




Anguille

Golfech


4

Dont

Ariège 1
Bergerac 0
Aval Golfech 0




0




4

Dont 0 Bruch




0



0

dont 0 passe
specifique





M I G A D O

STATION DE GOLFECH

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

15/03/2020

0

Vandoise



0

Perche



0

Brochet



0

Black Bass



0

Silure



0

Truite fario



1

Carpe



0

Amour Blanc



0

Sandre



51

Brème



1

Barbeau



10

Chevesne



0

Carassin



-8

Gardon



0

Ablette





M I G A D O


STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

15/03/2020

Grands migrateurs



Saumon atlantique

BAZACLE

CARBONNE

1

0

0

Passe à bassin

Passe à
ralentisseur



Truite de mer

0

0

0

Passe à bassin

Passe à
ralentisseur



Grande alose

0

0

0

Passe à bassin

Passe à
ralentisseur



Lamproie marine

0

0

0

Passe à bassin

Passe à
ralentisseur



Anguille

0

0

0

Passe à bassin

Passe à
ralentisseur



M I G A D O

STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

15/03/2020

0

0

Sandre



0

0

Perche



0

0

Brochet



0

0

Gougeon



0

0

Silure



0

0

Truite fario



0

0

Carpe



0

0

Toxostome



0

0

Tanche



3

0

Brème



0

0

Barbeau



1

0

Chevesne



0

0

Carassin



0

0

Gardon



0

0

Ablette





STATION DE CAMON ET POINTIS

Poissons contrôlés à la dévalaison *

Piègements du : 27 février au 16 mars 2020

Actualité :

La campagne de piégeage-transfert des smolts de saumon en dévalaison se poursuit. Les faibles variations de débits ne favorisent pas la dévalaison des smolts. Des truites issues de piscicultures et lâchées plus en amont pour l'ouverture de la pêche constituent une grande partie des captures de cette semaine. Dans la mesure du possible, ces poissons sont remis dans la Garonne directement en aval des dispositifs de piégeage.



Smolt de saumon atlantique

4134



Smolt de truite

110



Truite fario


421



Autres espèces

4

Conditions hydrologiques et thermiques de la Garonne et passages des poissons



Nombre de transports : 3

Dernier transport le : 13-mars

www.migado.fr



* Données provisoires non validées