Semaine 31

Numéro 21





Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



Les dernières nouvelles

<u>DORDOGNE</u>: le débit de la Dordogne reste important pour la saison après le coup d'eau du 14 juillet lors duquel plus de 500 m³/s ont été enregistrés. La température de l'eau est faible pour cette période estivale avec une moyenne hebdomadaire à 18,5 °C.

<u>STATIONS</u>: peu de passages enregistrés sur les stations ces dernières semaines. Le coup d'eau nous a apporté quelques castillons supplémentaires, permettant ainsi de piéger quelques saumons de plus pour Bergerac, portant le total à 17. Le dépouillement n'est pas totalement à jour sur Mauzac, notre équipe s'organise pour ratrapper ce retard le plus rapidement possible.


Fonctionnement des systèmes de franchissement			
Tuilières	Ascenseur	©	
	Passe à anguilles	©	
Mauzac	Passe à bassins	©	
	Passe à ralentisseurs	©	
	Passe à anguilles	©	
Monfourat	Dacco à baccine	<u> </u>	


L'image de la semaine :

Un castillon franchissant Mauzac par la passe à poissons du barrage



Les paramètres environnementaux à Tuilières





Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne

Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne



















STATION DE TUILIERES Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour : 02/08/2021


TUILIERES


Saumon atlantique Truite de mer Grande alose lamproie marine Anguille














STATION DE TUILIERES Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 02/08/2021






STATIONS DE MAUZAC

Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour : 15/07/2021





STATIONS DE MAUZAC Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 15/07/2021





STATION DE MONFOURAT (DRONNE) Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 01/06/2021


MONFOURAT 0 Saumon atlantique 0 Truite de mer 0 Grande alose 5 lamproie marine 42 lamproie fluviatile Anguilles argentées (dévalaison) -9 Anguilles juvéniles Anguille 0 (montaison) 0 Mulet



STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 01/06/2021



Semaine 29

Numéro 21





Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



Les dernières nouvelles

Golfech : la température de l'eau atteint les 26 °C en cette fin de mois de juillet et les débits s'approchent du DOE (Débit d'Objectif Etiage). Un pic de plus de 20 000 anguilles a été observé les 7 et 8 juillet. Actuellement, entre 100 et 300 anguilles sont comptabilisées quotidiennement et de nombreux passages de bancs d'ablettes peuvent être observés.

Bazacle: de nombreux cyprinidés sont comptabilisés sur le site du Bazacle (ablettes, chevesnes, brèmes); ainsi que quelques passages de silures en relation avec les observations faites au droit de la sortie des groupes.


Fonctionnement des systèmes de franchissement			
Golfech	Ascenseur	©	
	Passe à anguilles	©	
Bazacle	Passe à bassins	©	
	Passe à ralentisseurs	(2)	
Carbonne	Piège	<u> </u>	


Image de la semaine

Accumulation d'anguilles sur la rampe à anguilles lors du pic de migration du 7 juillet à Golfech



Les paramètres environnementaux à Golfech





Température moyenne hebdomadaire de la Garonne

Débit moyen hebdomadaire de la Garonne

www.migado.fr















Pointis - Camon




STATION DE GOLFECH Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour : 20/07/2021


Golfech


Saumon atlantique Truite de mer Grande alose Lamproie marine Anguille














STATION DE GOLFECH Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 20/07/2021





STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

20/07/2021

BAZACLE CARBONNE 3 0 0 Dont 1 marqués Passe à Passe à bassins ralentisseurs Saumon atlantique 0 0 0 Passe à Passe à bassins ralentisseurs Truite de mer 0 0 0 Passe à Passe à bassins ralentisseurs Grande alose 0 0 0 Lamproie marine Passe à Passe à bassins ralentisseurs 0 1 0 Anguille Passe à Passe à bassins ralentisseurs



STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 20/07/2021

