

03/04/2023

semaine 14


Numéro 5



La Garonne en aval de Malause (82)

2023

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



Les dernières nouvelles

Stations :

- **Montaison** : le bilan est toujours bien maigre pour cette semaine du 1^{er} avril à Golfec/Malause, comme une mauvaise blague, avec une absence toujours inquiétante de saumon alors même que le mois de mars représente tout de même 17 % des passages annuels en moyenne sur les 10 dernières années (min 7 % et max 30 %). 1 seul saumon cette semaine, non piégé car passé dans la nuit... Par contre, quelques belles grandes aloses ont été observées en milieu de semaine, à la faveur de la petite hausse de la température de l'eau (13.8 °C le 31/03). A ce jour, le débit se stabilise autour de 230 m³/s et la température de l'eau chute à nouveau pour se situer autour de 12.5 °C. Au Bazacle, quelques cyprinidés sont observés quotidiennement...

- **Dévalaison** : la brusque augmentation des débits de la Garonne survenue dans la nuit de dimanche à lundi a provoqué la migration de plus de 3 000 smolts cette semaine.


La première alose de la saison 2023 à Golfec




Fonctionnement des systèmes de franchissement

| | Ascenseur | |
|-----------------|----------------------|---|
| Golfec | Passe à anguilles | ☹ |
| Malause | Rivière artificielle | ☺ |
| Bazacle | Passe à bassins | ☺ |
| Carbonne | Piège | ☺ |
| Pointis - Camon | Exutoire | ☺ |

Les paramètres environnementaux à Golfec



Température moyenne hebdomadaire de la Garonne



Débit moyen hebdomadaire de la Garonne



STATION DE GOLFECH / MALAUSE

Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour :

03/04/2023


Grands migrateurs




Saumon atlantique




Truite de mer




Grande alose



Lamproie marine



Anguille




















STATION DE GOLFECH / MALAUSE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/04/2023

| | | | | | |
|---------------------|---|----|-------------------------------------|---|------|
| | 0 | 0 | | 0 | -1 |
| <i>Vandoise</i> |  | | <i>Sandre</i> |  | |
| | 0 | 0 | | 19 | 2819 |
| <i>Perche</i> |  | | <i>Brème + Brème bordelière</i> |  | |
| | 0 | 0 | | 30 | 25 |
| <i>Brochet</i> |  | | <i>Barbeau</i> |  | |
| | 0 | 1 | | 235 | 208 |
| <i>Black Bass</i> |  | | <i>Chevesne</i> |  | |
| | 18 | -2 | | 2 | 0 |
| <i>Silure</i> |  | | <i>Carassin</i> |  | |
| | 0 | 0 | | 321 | 950 |
| <i>Truite fario</i> |  | | <i>Gardon</i> |  | |
| | 9 | 5 | | 66 | 208 |
| <i>Carpe</i> |  | | <i>Ablette</i> |  | |
| | 0 | 0 | | | |
| <i>Amour Blanc</i> |  | | | | |



STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/04/2023

Grands migrateurs



Saumon atlantique

| BAZACLE | | CARBONNE |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 1 | 0 | 0 |
| Passe à bassins | Passe à ralentisseurs | |



Truite de mer

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Passe à bassins | Passe à ralentisseurs | |



Grande alose

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Passe à bassins | Passe à ralentisseurs | |



Lamproie marine

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Passe à bassins | Passe à ralentisseurs | |



Anguille

| | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| -1 | 0 | 0 |
| Passe à bassins | Passe à ralentisseurs | |



STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/04/2023

| | | | | | |
|---------------------|----|---|-----------------|---|---|
| | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| <i>Sandre</i> | | | <i>Tanche</i> | | |
| | 0 | 0 | 111 | 7 | |
| <i>Perche</i> | | | <i>Brème</i> | | |
| | 0 | 0 | 23 | 4 | |
| <i>Brochet</i> | | | <i>Barbeau</i> | | |
| | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| <i>Gougeon</i> | | | <i>Chevesne</i> | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Silure</i> | | | <i>Carassin</i> | | |
| | -1 | 0 | 4 | 1 | |
| <i>Truite fario</i> | | | <i>Gardon</i> | | |
| | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Carpe</i> | | | <i>Ablette</i> | | |
| | 0 | 0 | | | |
| <i>Toxostome</i> | | | | | |



STATIONS DE CAMON ET POINTIS

Poissons contrôlés à la dévalaison *

Piégeages du : 1er mars au 03 avril 2023

Actualité : La brusque augmentation des débits de la Garonne survenue dans la nuit de dimanche à lundi a provoqué la migration de plus de 3 000 smolts.

Au total, près de 15 000 smolts de saumon ont bénéficié du piègeage-transfert à ce jour.

En mars, 138 élèves du Collège Didier Daurat de Saint-Gaudens ont pu découvrir, à l'occasion de 4 visites, la station de contrôle des poissons et l'usine hydroélectrique de Camon.



Smolt de saumon atlantique

14 962



Smolt de truite

381




349



Autres espèces

19

Conditions hydrologiques et thermiques de la Garonne et passages des poissons



Nombre de transports :

6

Dernier transport le :

3-avr.

www.migadon.fr



* Données provisoires non validées

03/04/2023

semaine 14

Numéro 4



La Dordogne à Mauzac (24) de quel côté est le reflet ?



2023

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



Les dernières nouvelles

DORDOGNE : les débits ont baissé tout au long de la semaine, atteignant 259 m³/s le 30 mars. Après quelques averses durant le week-end, les débits sont remontés à une moyenne de 300 m³/s. La température de l'eau est en légère augmentation (max 10,8 °C).

STATIONS : toujours très calme sur nos stations... Nous ne comptabilisons pas de saumon supplémentaire à Tuilières, mais le premier a enfin franchi le barrage de Mauzac. Tous les dispositifs de franchissement sont opérationnels à ce jour. Quelques smolts dévalent par les passes et attestent de leur présence. Les passes à anguilles sont en cours d'installation pour une mise en service prévue mi-avril. Premières données de Monfourat prévues la semaine prochaine.

L'image de la semaine :


Premier saumon atlantique de la saison 2023 au barrage de Mauzac (80 cm)




Fonctionnement des systèmes de franchissement

| | Ascenseur | |
|-----------|------------------------|---|
| Tuilières | Ascenseur | 😊 |
| | Passes à anguilles | 😞 |
| Mauzac | Passes à bassins | 😊 |
| | Passes à ralentisseurs | 😊 |
| Monfourat | Passes à anguilles | 😞 |
| | Passes à bassins | 😊 |

Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr



Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Espace
Régional
d'Intérêt





STATION DE TUILIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :


03/04/2023

Grands migrateurs




Saumon atlantique

4
dont 0 piégés pour Bergerac




Truite de mer

0




Grande alose

0
dont 0 piégées pour Bruch




lamproie marine

0



Anguille

dont 0 rampes spécifiques





STATION DE TUILLIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/04/2023

31

Vandoise



2

Perche



11

Brochet




0

Black Bass



1

Silure



4

Truite fario



0

Carpe



0

Sandre



60

Brème



6

Barbeau



11

Chevesne



0

Carassin



137

Gardon



11

Ablette





M I G A D O

STATIONS DE MAUZAC

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/04/2023

Grands migrateurs



Saumon atlantique

MAUZAC USINE

0

MAUZAC BARRAGE

1

dont

0

Passes ralentisseurs



Truite de mer

0

0



Grande alose

0

0



lamproie marine

0

0



Anguille

0

0

dont

0

Passes spécifiques



Mulet

0

0

















STATIONS DE MAUZAC

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/04/2023

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------------|---|-------------|
| | 2 | 202 | | 0 | 0 |
| <i>Vandoise</i> |  | | <i>Sandre</i> |  | |
| | -2 | -6 | | -1 | -44 |
| <i>Perche</i> |  | | <i>Brème</i> |  | |
| | -1 | 0 | | 0 | -24 |
| <i>Brochet</i> |  | | <i>Barbeau</i> |  | |
| | 0 | 0 | | -1 | 8 |
| <i>Black Bass</i> |  | | <i>Chevesne</i> |  | |
| | 0 | -2 | | -3 | 0 |
| <i>Silure</i> |  | | <i>Carassin</i> |  | |
| | 4 | 0 | | 3 | 18 |
| <i>Truite fario</i> |  | | <i>Gardon</i> |  | |
| | 0 | 0 | | 3 | -122 |
| <i>Carpe</i> |  | | <i>Ablette</i> |  | |