

03/07/2023

semaine 27

Numéro 17



La Dordogne à Beaulieu sur Dordogne (19), crédit photo : Matthias Parre©

2023

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne




Les dernières nouvelles

DORDOGNE : le coup d'eau aura été de courte durée, les débits sont redescendus très rapidement : nous sommes à nouveau proches des 100 m³/s. Ces épisodes orageux ont amené de l'eau plus fraîche et les journées sont moins chaudes. En conséquence, nous repassons en-dessous des 20°C. Une moyenne bien en-dessous des normales des 5 dernières années.

STATIONS : simultanément aux débits et aux températures, les passages d'anguillettes ont bien baissé cette semaine (seulement 4000 individus supplémentaires). Côté saumon, nous espérons quelques castillons avec ce coup d'eau, mais aucun nouveau passage à Tuilières. Les passages à Mauzac semblent figés également.

L'image de la semaine :


Tacons issus de la pisciculture de Castels (repeuplement)




Fonctionnement des systèmes de franchissement

Tuilières	Ascenseur	😊
	Passes à anguilles	😊
Mauzac	Passes à bassins	😊
	Passes à ralentisseurs	😊
Monfourat	Passes à anguilles	😊
	Passes à bassins	😊

Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr



Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



ORGANISATION NATIONALE PÊCHE



Dordogne PÉRIGORD LE DÉPARTEMENT



Gironde LE DÉPARTEMENT



STATION DE TUILIERES

Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour : 03/07/2023

Grands migrateurs




Saumon atlantique

36
dont 3 piégés
pour
Bergerac




Truite de mer

0




Grande alose

34
dont 0
piégées pour
Bruch




lamproie marine

0



Anguille

58771
dont
58461
rampes
spécifiques





STATION DE TUILLIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/07/2023

5745

Vandoise



14

Perche



13

Brochet




46

Black Bass



70

Silure



12

Truite fario



15

Carpe



0

Sandre



9570

Brème



506

Barbeau



4726

Chevesne



0

Carassin



10382

Gardon



34171

Ablette





M I G A D O

STATIONS DE MAUZAC

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/07/2023

Grands migrateurs



Saumon atlantique

MAUZAC USINE

15

MAUZAC BARRAGE

8

dont

0

Passes ralentisseurs



Truite de mer

0

0



Grande alose

3

0



lamproie marine

0

0



Anguille

993

952

dont

940

Passes spécifiques



Mulet

0

0

















STATIONS DE MAUZAC

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/07/2023

1315	11505		0	-1
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>		
-4	172	130	3691	
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>		
-1	-1	46	371	
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>		
-2	9	62	1323	
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>		
-2	94	-3	0	
<i>Silure</i>		<i>Carassin</i>		
21	5	286	3717	
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>		
-1	23	1160	48287	
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>		



STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

03/07/2023

Grands migrateurs



Saumon atlantique

MONFOURAT

0



Truite de mer

0



Grande alose

1



lamproie marine

1

lamproie fluviatile



0



Anguille

Anguilles
argentées
(dévalaison)

-2

Anguilles
juvéniles
(montaison)

3



Mulet















1



STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 22/05/2023

	0		2
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>	
	38		214
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>	
	0		83
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>	
	22		178
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>	
	16		4
<i>Silure</i>		<i>Carassin</i>	
	0		3472
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>	
	5		337
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>	

05/07/2023

semaine 27

Numéro 18



La Garonne en amont de la chaussée du Bazacle

2023

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



Les dernières nouvelles

Banc d'ablettes à Golfec

Stations :



- Montaizon : les débits de la Garonne se stabilisent autour de 190 m³/s et la température de l'eau avoisine les 22.5°C en fin de semaine.

Les anguilles sont toujours présentes sur la passe spécifique de Golfec même si les effectifs chutent en fin de semaine dernière, certainement en lien avec la baisse de la température de l'eau. Les cyprinidés sont observés sur tous les sites de la Garonne.



Fonctionnement des systèmes de franchissement		
Golfec	Ascenseur	😊
	Passé à anguilles	😊
Malause	Rivière artificielle	😊
Bazacle	Passé à bassins	😊
Carbonne	Piège	😊
Pointis - Camon	Exutoire	-

Les paramètres environnementaux à Golfec



Température moyenne hebdomadaire de la Garonne

Débit moyen hebdomadaire de la Garonne



STATION DE GOLFECH / MALAUSE

Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour :

05/07/2023


Grands migrateurs




Saumon atlantique




Truite de mer




Grande alose



Lamproie marine



Anguille




















STATION DE GOLFECH / MALAUSE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

05/07/2023

	0	0		2	5
<i>Vandoise</i>			<i>Sandre</i>		
	0	0		10334	205
<i>Perche</i>			<i>Brème + Brème bordelière</i>		
	0	0		221	292
<i>Brochet</i>			<i>Barbeau</i>		
	0	1		1966	537
<i>Black Bass</i>			<i>Chevesne</i>		
	485	36		2	5
<i>Silure</i>			<i>Carassin</i>		
	0	0		1163	1059
<i>Truite fario</i>			<i>Gardon</i>		
	18	86		33478	5348
<i>Carpe</i>			<i>Ablette</i>		
	4	0			
<i>Amour Blanc</i>					



STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

05/07/2023

Grands migrateurs



Saumon atlantique

BAZACLE		CARBONNE
5	0	2
Dont 1 marqué		
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Truite de mer

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Grande alose

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Lamproie marine

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Anguille

-4	0	62
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

05/07/2023

	0	0		0	0
<i>Sandre</i>			<i>Tanche</i>		
	0	0	1868	561	
<i>Perche</i>			<i>Brème</i>		
	0	0	149	14	
<i>Brochet</i>			<i>Barbeau</i>		
	0	0	796	17	
<i>Gougeon</i>			<i>Chevesne</i>		
	46	21	0	6	
<i>Silure</i>			<i>Carassin</i>		
	-1	3	75	110	
<i>Truite fario</i>			<i>Gardon</i>		
	16	14	365	180	
<i>Carpe</i>			<i>Ablette</i>		
	0	0			
<i>Toxostome</i>					

Numero 7



Le barrage de Croin sur la Charente



Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Charente



La station


Elle est située sur la Charente à 100 km de l'Océan, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Croin.
Le département de la Charente est propriétaire du barrage et de la passe et a confié le suivi scientifique de la station de comptage aux partenaires EPTB Charente, MIGADO et CAPENA.

La station est opérationnelle depuis janvier 2010. L'analyse des fichiers vidéo est réalisé par SCEA Dartiguelongue.
<https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/station-de-comptage/>

Les nouvelles

Nous observons la fin des migrations d'aloses avec 2 aloses passées la semaine du 18 au 24 juin. La frayère d'aloses de Chateaufeu/Charente (135 km de l'océan) a été active au printemps et des cadavres post-reproduction ont été retrouvés jusqu'à Sireuil (145 km de l'océan).
Une truite de mer de 43 cm a été comptée cette semaine devant la vitre.


Mulets devant la vitre




Fonctionnement des systèmes de franchissement

Croin	Passe à bassins	😊
-------	-----------------	---

Les paramètres environnementaux à Croin



Température moyenne hebdomadaire à Croin



Débit moyen hebdomadaire de la Charente à Jarnac

STATION DE CROUIN

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :


24/06/2023



Grande alose et Alose feinte


555

Crouin




Lamproie marine

2




Lamproie fluviatile

7




Mulet

218




Truite de Mer

4



Saumon

0



Anguilles

41

Les comptages des anguilles sont à prendre comme un minimum, renseignant seulement sur sa présence sur le site, non sur l'importance de la migration.

STATION DE CROUIN



Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

24/06/2023

Vandoise

0



Sandre

1



Perche

60



Brème

1112



Brochet

4



Barbeau

199



Black Bass

15



Chevesne

2 701



Silure

153



Carassin

10



Truite fario

5



Gardon

491



Carpe

75



Ablette

6 140



Hotu

205



Tanche

1