

01/04/2024

Semaine 14

Numéro 5



La chaussée du Bazacle (31)

2024

# Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



## Les dernières nouvelles

### Stations :

- **Montaison** : ce début de saison est vraiment très calme d'un point de vue migration avec 2 saumons cette semaine. Un des 2 a été transporté au centre de reconditionnement de Bergerac, le deuxième, capturé également, sera certainement transporté au centre en fin de semaine. Les débits, assez soutenus en ce mois de mars, repartent à la hausse avec 650 m<sup>3</sup>/s observés à Lamagistère le 01/04 du fait d'un léger coup d'eau sur le bassin du Tarn. Les températures se stabilisent autour de 12°C. A Malause, une expertise a été menée la semaine dernière sur la vanne aval afin de déterminer un problème de régulation de la chute. Le problème, identifié, sera réglé quand les pièces seront disponibles. Avec les débits actuels dans le TCC, la chute reste correcte, entre 20 et 30 cm.

- **Dévalaison** : la hausse des débits survenue dans l'après-midi du 29 mars a permis la dévalaison de 6 300 saumons en quelques heures. Depuis le début de la saison, ce sont plus de 17 600 smolts de saumon et 1 700 smolts de truite qui ont pu être transférés en aval des centrales hydroélectriques de la Garonne.


### Un saumon à Golfec ce 30 mars (75 cm)




### Fonctionnement des systèmes de franchissement

Golfec	Ascenseur	😊
	Passe à anguilles	—
Malause	Rivière artificielle	😊
Bazacle	Passe à bassins	😊
Carbonne	Piège	😊
Pointis - Camon	Exutoire	😊

## Les paramètres environnementaux à Golfec



Température moyenne hebdomadaire de la Garonne



Débit moyen hebdomadaire de la Garonne

[www.migado.fr](http://www.migado.fr)



Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional



# STATION DE GOLFECH / MALAUSE

## Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour :

01/04/2024

# Grands migrateurs



Saumon atlantique



Truite de mer



Grande alose



Lamproie marine



Anguille

### Golfech

### Malause


**3**

Non piégés : 1  
Ariège :  
Bergerac : 2  
Marqués :




**0**

**0**




**0**

**12**



**0**


**0**



**0**

**0**

Dont 0 passe  
spécifique



**3**



M I G A D O

# STATION DE GOLFECH / MALAUSE

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

01/04/2024

<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Vandoise</i>		<b>0</b>	<b>-1</b>	<i>Sandre</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Perche</i>		<b>2250</b>	<b>1053</b>	<i>Brème + Brème bordelière</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Brochet</i>		<b>15</b>	<b>177</b>	<i>Barbeau</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Black Bass</i>		<b>75</b>	<b>417</b>	<i>Chevesne</i>	
<b>17</b>	<b>8</b>	<i>Silure</i>		<b>0</b>	<b>1</b>	<i>Carassin</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Truite fario</i>		<b>176</b>	<b>4515</b>	<i>Gardon</i>	
<b>0</b>	<b>21</b>	<i>Carpe</i>		<b>436</b>	<b>12915</b>	<i>Ablette</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Amour Blanc</i>					




# STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

01/04/2024

**Grands migrateurs**



Saumon atlantique

BAZACLE		CARBONNE
0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Truite de mer

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Grande alose

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Lamproie marine

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Anguille

-1	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



# STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

01/04/2024

	0	0		0	0
<i>Sandre</i>			<i>Tanche</i>		
	0	0		46	1
<i>Perche</i>			<i>Brème</i>		
	0	0		15	2
<i>Brochet</i>			<i>Barbeau</i>		
	0	0		6	0
<i>Gougeon</i>			<i>Chevesne</i>		
	0	0		0	0
<i>Silure</i>			<i>Carassin</i>		
	0	0		0	0
<i>Truite fario</i>			<i>Gardon</i>		
	0	0		0	0
<i>Carpe</i>			<i>Ablette</i>		
	0	0			
<i>Toxostome</i>					

### Actualité :

La hausse des débits survenue dans l'après-midi du 29 mars a permis la dévalaison de 6 300 saumons en quelques heures. Depuis le début de la saison, ce sont plus de 17 600 smolts de saumon et 1 700 smolts de truite qui ont pu être transférés en aval des centrales hydroélectriques de la Garonne.



Smolt de saumon atlantique

17 613



Smolt de truite

1722



Truite fario


533



Autres espèces

87

### Conditions hydrologiques et thermiques de la Garonne et passages des poissons



Nombre de transports : 9

Dernier transport le : 30-mars

www.migado.fr



\* Données provisoires non validées

02/04/2024

semaine 14

Numéro 5



La Dordogne à Martel (46)

2024

# Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne




### Les dernières nouvelles

**DORDOGNE** : la température de l'eau reste assez stable, autour de 10°C. Les débits ont été marqués par deux coups d'eau. Le premier, assez faible, était d'environ 100m<sup>3</sup>/s, Le deuxième, durant le week-end, était plus prononcé avec une hausse de 300 m<sup>3</sup>/s.

**STATIONS** : l'ascenseur à poissons a fonctionné avec une belle attractivité durant 5 jours, apportant des passages quotidiens de saumons. Nous enregistrons même un passage plus conséquent de 9 saumons les 27 et 28 mars (lors du premier coup d'eau). Le 2<sup>ème</sup> coup d'eau a amené quelques individus supplémentaires mais les eaux chargées ont vite stoppé la migration (notamment dû aux apports de la Vézère). D'autre part, à Tuilières, nous avons aussi comptabilisé la première grande alose (pic de migration début mai généralement). La passe à bassins de **Mauzac usine** est restée peu attractive tout au long de la semaine avec des débits encore trop hauts (seulement 1 saumon supplémentaire). **Mauzac barrage** comptabilise seulement 1 saumon de plus malgré une attractivité correcte.

### L'image de la semaine :


**Le brochet, bien présent sur nos stations en début de saison (cliché du 25/03 à Tuilières, 85 cm)**




### Fonctionnement des systèmes de franchissement

Station	Système		Statut
	Type	Statut	
Tuilières	Ascenseur	😊	Hors période
	Passes à anguilles	🚫	
	Passes de l'usine	😊 (pas optimal)	
Mauzac	Passes du barrage	😊	Hors période
	Passes à anguilles	🚫	
	Passes à bassins	😊	

### Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr



Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire





M I G A D O

## STATION DE TUILIERES

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

02/04/2024



# Grands migrateurs



Saumon atlantique


28

dont 2 piégés pour Bergerac



Truite de mer


0



Grande alose


1

dont 0 piégées pour Bruch



lamproie marine


0



Anguille

dont X

rampes spécifiques





# STATION DE TUILIERES

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

02/04/2024

124

*Vandoise*



0

*Sandre*



0

*Perche*



206

*Brème*



6

*Brochet*



6

*Barbeau*



0

*Black Bass*




12

*Chevesne*



1

*Silure*



0

*Carassin*



-1

*Truite fario*



602

*Gardon*



-1

*Carpe*



91

*Ablette*





M I G A D O


## STATIONS DE MAUZAC

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

02/04/2024

# Grands migrateurs



Saumon atlantique

MAUZAC USINE

2

MAUZAC BARRAGE

3

dont

0

Passes ralentisseurs



Truite de mer

0

0



Grande alose

0

0



lamproie marine

0

0



Anguille

0

0

dont

0

Passes spécifiques



Mulet

0

0



# STATIONS DE MAUZAC

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

02/04/2024

<b>3</b>	<b>166</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vandoise</i>			<i>Sandre</i>	
<b>0</b>	<b>1</b>		<b>-4</b>	<b>31</b>
<i>Perche</i>			<i>Brème</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3</b>
<i>Brochet</i>			<i>Barbeau</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16</b>
<i>Black Bass</i>			<i>Chevesne</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Silure</i>			<i>Carassin</i>	
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>-1</b>	<b>429</b>
<i>Truite fario</i>			<i>Gardon</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-44</b>	<b>13</b>
<i>Carpe</i>			<i>Ablette</i>	



M I G A D O

## STATION DE MONFOURAT (DRONNE)


### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

02/04/2024

# Grands migrateurs

#### MONFOURAT



Saumon atlantique

0



Truite de mer

0



Grande alose

0

lamproie marine



0

lamproie fluviatile



0



Anguille

Anguilles  
argentées  
(dévalaison)

0

Anguilles  
juvéniles  
(montaison)

0



Mulet

0



## STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2022

0

*Vandoise*



0

*Perche*



0

*Brochet*



0

*Black Bass*



0

*Silure*



0

*Truite fario*



0

*Carpe*



0

*Sandre*



1

*Brème*



0

*Barbeau*



66

*Chevesne*



0

*Carassin*



1856

*Gardon*



0

*Ablette*





Le barrage de Crouin sur la Charente

## Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Charente



### La station

Elle est située sur la Charente à 100 km de l'Océan, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin.

Le département de la Charente est propriétaire du barrage et de la passe et a confié le suivi scientifique de la station de comptage aux partenaires EPTB Charente, MIGADO et CAPENA.

La station est opérationnelle depuis janvier 2010. L'analyse des fichiers vidéo est réalisée par SCEA Dartiguelongue.

<https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/station-de-comptage/>

### Les nouvelles

Les niveaux d'eau sur la Charente sont hauts avec les ouvrages grands ouverts et la passe à poissons de Crouin régulièrement sous l'eau.

Depuis le 12 mars, quelques aloses et lamproies marines fréquentent le site.

### L'image du moment :

Ouvrage de Crouin le 21 mars 2024




### Fonctionnement des systèmes de franchissement

Crouin


Passe à bassins



### Les paramètres environnementaux à Crouin



Température moyenne hebdomadaire à Crouin



Débit moyen hebdomadaire de la Charente à Jarnac

# STATION DE CROUIN

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

01/04/2024


# Grands migrateurs



Grande alose et Alose feinte


1

### Crouin




Lamproie marine

2




Lamproie fluviatile

2




Mulet

21



Truite de Mer

1



Saumon

0



Anguilles

Les comptages des anguilles sont à prendre comme un minimum, renseignant seulement sur sa présence sur le site, non sur l'importance de la migration.

*Vandoise*

0



*Perche*

4



*Brochet*

0



*Black Bass*

0



*Silure*

0



*Truite fario*

0



*Carpe*

0



*Hotu*

9

*Sandre*

0



*Brème*

56



*Barbeau*

10



*Chevesne*

24



*Carassin*

5



*Gardon*

1



*Ablette*

3



*Tanche*

0

