

19/05/2025

semaine 21

Numéro 13



2025

La Dordogne à Lalinde (24)

Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



Les dernières nouvelles

Paramètres environnementaux : les débits descendent lentement en dessous des 200 m³/s tandis que la température augmente chaque jour et prend 2°C sur la semaine.

STATIONS :

Tuilières : un incident technique a entraîné une détérioration d'un élément de l'ascenseur à poissons. L'intervention pour la réparation de cet élément s'est faite dans les plus brefs délais mais nécessite un assec complet du système et cela prend du temps. L'ascenseur à poissons a été indisponible sur l'ensemble de la semaine dernière mais devrait retrouver un fonctionnement normal très prochainement. En conséquence, les passages de poissons, holobiotiques comme migrateurs, n'ont presque pas évolué entre le dernier bulletin et celui-ci.

Mauzac : quelques individus de grandes aloses franchissent le complexe par la passe à bassins de l'usine et les premières anguilles (100) ont emprunté la rampe à brosses montée spécifiquement au barrage pour leur migration.

L'image de la semaine :


Une dévalaison de smolts de saumon atlantique à Tuilières. Ils font route vers l'océan pour y grossir, avant de revenir en géniteurs pour la reproduction dans quelques années (1 à 3 ans).




Fonctionnement des systèmes de franchissement

Stations	Ascenseur	😊 avarie
	Tuilières	Passes à anguilles
Mauzac	Passes de l'usine	😊
	Passes du barrage	😊
	Passes à anguilles	😊
Monfourot	Passes à bassins	😊

Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire






STATION DE TUILIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :



19/05/2025

Grands migrateurs




Saumon atlantique

60
dont 8 piégés
pour
Bergerac




Truite de mer

0




Grande alose

1529
dont 41
piégées pour
Bruch




lamproie marine

1



Anguille

3 967
dont
3 967
rampe
spécifique





STATION DE TUILLIERES

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 19/05/2025

	132		0
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>	
	2		558
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>	
	5		291
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>	
	0		360
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>	
	28		0
<i>Silure</i>		<i>Aspe</i>	
	0		387
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>	
	3		673
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>	



STATIONS DE MAUZAC

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 19/05/2025

Grands migrateurs



Saumon atlantique

MAUZAC USINE

23

MAUZAC BARRAGE

19

dont
11

Passé à ralentisseurs



Truite de mer

0

0



Grande alose

14

13



lamproie marine

0

0



Anguille

0

0
et
100

Passé spécifique



Mulet

0

0



STATIONS DE MAUZAC

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 19/05/2025

153	1245		0	0
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>		
0	-2	18	2806	
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>		
0	0	137	1101	
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>		
0	0	29	730	
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>		
-2	24	0	1	
<i>Silure</i>		<i>Aspe</i>		
3	2	53	1923	
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>		
0	16	105	14092	
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>		




STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

15/05/2025

Grands migrateurs


		MONFOURAT
	Saumon atlantique	0
	Truite de mer	0
	Grande alose	0
	lamproie marine	0
	lamproie fluviatile	0
	Anguille	Anguilles argentées (dévalaison) -1 Anguilles juvéniles (montaison) 0
	Mulet	27



STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 15/05/2025


	0		1
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>	
	3		225
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>	
	0		198
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>	
	6		536
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>	
	4		7
<i>Silure</i>		<i>Carassin</i>	
	0		2998
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>	
	10		928
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>	

19/05/2025

Semaine 21

Numéro 13

2025



Le barrage d'Auterive sur l'Ariège (Photo ECOGEA, le 18/05/25)



Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



Les dernières nouvelles

Stations : les débits ont baissé légèrement (-100m³/s) mais très régulièrement la semaine dernière avec dans le même temps une hausse de la température de l'eau de 2°C pour atteindre 18.5 °C ce dimanche. La migration des anguilles est toujours très active sur le site de Golfech avec une moyenne de 3500 individus par nuit et un léger pic enregistré le 15 mai avec 5500 anguilles observées. La turbidité de l'eau liée aux orages, le tout couplé à une hausse de la température de l'eau sont des conditions idéales pour la migration de cette espèce. En parallèle les premières anguilles ont également été contrôlées à Carbonne. 1 saumon a été piégé en début de semaine mais il a été décidé de le transporter au centre de reconditionnement de Bergerac du fait de son état général (blessures). Enfin, les passages de grandes aloses sont toujours observés régulièrement et 24 individus supplémentaires ont été capturés pour être transportés à Bruch.


Dévalaison Camon - Pointis : la campagne de piégeage-transfert en dévalaison 2025 est terminée depuis le 14 mai.

Une des 2 aloses à Malause, une première cette année !




Fonctionnement des systèmes de franchissement		
Golfech	Ascenseur	😊
	Passé à anguilles	😊
Malause	Rivière artificielle	😊
Bazacle	Passé à bassins	😊
Carbonne	Piège de montaison	😊
Pointis - Camon	Pièges de dévalaison	😊

Les paramètres environnementaux à Golfech



Température moyenne hebdomadaire de la Garonne



Débit moyen hebdomadaire de la Garonne

www.migado.fr



Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional



M I G A D O

STATION DE GOLFECH / MALAUSE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 19/05/2025

Grands migrateurs




Saumon atlantique

Golfech **Malause**


28

Bergerac : 2
radiopistage : 4
Ariège : 17
Non piégé : 5




3

non marqués



Truite de mer

0




0



Grande alose

945

Dont 92 Bruch




2



Lamproie marine

3




0



Anguille montaison

100345

Dont 93418 passe spécifique



170



M I G A D O

STATION DE GOLFECH / MALAUSE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

19/05/2025

3

0

Vandoise



1

0

Perche



0

0

Brochet



0

0

Black Bass



98

46

Silure



0

0

Truite fario



6

70

Carpe



0

0

Amour Blanc



6

0

Sandre



12229

-6

*Brème +
Brème bordelière*



542

74

Barbeau



1164

133

Chevesne



2

1

Carassin



242

2

Gardon



14574

2826

Ablette






STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

19/05/2025

Grands migrateurs



Saumon atlantique

BAZACLE		CARBONNE
2 dont 1 radiomarcqué	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Truite de mer

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Grande alose

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Lamproie marine

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Anguille

0	0	6
Anguille de dévalaison	Passe à ralentisseurs	
Passe à bassin		



STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

19/05/2025

	0	0		0	0
<i>Sandre</i>			<i>Tanche</i>		
	0	0	373	17	
<i>Perche</i>			<i>Brème</i>		
	0	0	44	4	
<i>Brochet</i>			<i>Barbeau</i>		
	0	0	84	3	
<i>Gougeon</i>			<i>Chevesne</i>		
	1	6	0	0	
<i>Silure</i>			<i>Carassin</i>		
	-4	1	0	0	
<i>Truite fario</i>			<i>Gardon</i>		
	0	0	1	0	
<i>Carpe</i>			<i>Ablette</i>		
	0	0			
<i>Toxostome</i>					

La campagne de piégeage-transfert en dévalaison 2025 est terminée depuis le 14 mai.

Plus de 13 000 smolts de saumon et 1 600 smolts de truite ont pu être contrôlés avec de très bonnes conditions de piégeage (peu d'échappements possibles sur les barrages).

Actualités :

Cette saison, le circuit de visite de la station de Camon a pu accueillir 321 visiteurs (élèves du primaire, collégiens, lycéens et les enfants de l'école de pêche de l'AAPPMA de Montréjeau). Ils ont pu découvrir : le système de piégeage-transfert, le programme de restauration du saumon atlantique sur la Garonne et la production hydroélectrique.



Smolt de saumon atlantique

13 023



Smolt de truite

1 637



Truite fario


595



Autres espèces

176

Conditions hydrologiques et thermiques de la Garonne et passages des poissons



Nombre de transports : 17

Dernier transport le : 15-mai