



Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



Les dernières nouvelles


Stations : les débits baissent régulièrement après la crue du début de semaine (1300 m³/s à Lamagistère le 20 mai) entraînant un arrêt de l'ascenseur à poissons du 20 au 22 mai. La température de l'eau se stabilise autour de 17°C. La migration des anguilles à Golfech est exceptionnelle avec environ 80000 individus observés en 5 jours dont un pic le 23 mai d'environ 22000 jeunes anguilles. A Malause, alors que les comptages vidéo des anguilles sont très faibles, la mise à sec de la passe pour travaux a permis d'observer des centaines d'anguilles en aval immédiat d'une des vitres. Des tests sont actuellement en cours pour améliorer l'efficacité des contrôles qui restent très compliqués du fait de la taille des individus, de la turbidité de l'eau et de la qualité du nettoyage automatique des vitres. Enfin, un incident a eu lieu à Malause lors de l'entretien des brosses du nettoyeur de vitres avec la rupture d'une vitre de rétroéclairage lors d'un choc avec une pièce métallique. Des investigations sont en cours pour permettre une remise en eau de la passe, impossible actuellement.


Fonctionnement des systèmes de franchissement				
Golfech	Ascenseur	©		
	Passe à anguilles	©		
Malause	Rivière artificielle	<u> </u>		
Bazacle	Passe à bassins	©		
Carbonne	Piège de montaison	©		
Pointis - Camon	Pièges de dévalaison	_		

Anguilles en aval de la vitre à Malause observées après vidange de la passe pour entretien.



Les paramètres environnementaux à Golfech





Température moyenne hebdomadaire de la Garonne

Débit moyen hebdomadaire de la Garonne

www.migado.fr

f X in VouTube



















STATION DE GOLFECH / MALAUSE Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 26/05/2025

Saumon atlantique Truite de mer Grande alose Lamproie marine


Anguille montaison

Golfech


Malause














STATION DE GOLFECH / MALAUSE Poissons contrôlés à la montaison






STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 26/05/2025

BAZACLE


CARBONNE





STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

Poissons contrôlés à la montaison



Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



Les dernières nouvelles

L'image de la semaine :

Deux saumons atlantiques passés à Tuilières le 20/05/2025

Paramètres environnementaux : les débits continuent de diminuer et passent sous la barre des 150 m³/s, tandis que la température enregistre une légère baisse d'1 °C sur la semaine.

STATIONS:


Tuilières : la réouverture complète de l'ascenseur à poissons a eu lieu le mardi 20 mai en cours de journée. Cela a permis la reprise du franchissement du barrage par les migrateurs amphihalins et les poissons holobiotiques. Une vingtaine de saumons atlantiques ont ainsi pu rejoindre l'amont du barrage durant cette semaine.

La migration des anguilles augmente petit à petit sur la rampe spécifique du barrage.


 $\underline{\textbf{Mauzac}} \ \underline{:} \ \text{quelques individus de saumons atlantiques franchissent le complexe}$ par les différentes voies de passage à leur disposition.

Fonctionnement des systèmes de franchissement				
Tuilières	Ascenseur	©		
	Passes à anguilles	©		
Mauzac	Passe de l'usine	©		
	Passes du barrage	©		
	Passe à anguilles	©		
Monfourat	Passe à bassins	©		

Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne




















STATION DE TUILIERES Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour : 26/05/2025


TUILIERES


Saumon atlantique Truite de mer Grande alose lamproie marine Anguille














STATION DE TUILIERES Poissons contrôlés à la montaison





STATIONS DE MAUZAC Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour :

26/05/2025

		MAUZAC USINE	MAUZAC BARRAGE
UIS	Saumon atlantique	31	24 dont 11 Passe à ralentisseurs
afe	Truite de mer	0	0
Ígr	Grande alose	15	13
S m	lamproie marine	0	0
DUE	Anguille	7	0 et 127 Passe spécifique
215	Mulet	0	0



STATIONS DE MAUZAC Poissons contrôlés à la montaison





STATION DE MONFOURAT (DRONNE) Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 15/05/2025

MONFOURAT 0 Saumon atlantique 0 Truite de mer 0 Grande alose 0 lamproie marine 0 lamproie fluviatile Anguilles argentées (dévalaison) Anguilles 0 Anguille juvéniles (montaison) 27 Mulet




STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

15/05/2025







Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Charente



La station

Elle est située sur la Charente à 100 km de l'Océan, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin. Le Département de la Charente est propriétaire du barrage. L'analyse des fichiers vidéo est réalisée par la SCEA Dartiguelongue. La localisation et la configuration du site font qu'en fonction des conditions de débits un échappement potentiel des poissons en direct par le barrage est possible. Les comptages peuvent en être impactés.

Les nouvelles

Les débits baissent doucement et la température de l'eau frôle les 18°C. Les clapets restent ouverts et la vanne wagon est fermée. Cette quinzaine a permis le comptage de presque une centaine d'aloses, 3 lamproies marines supplémentaires et 75 mulets porcs.

Fonctionnement des systèmes de franchissement

Crouin

Passe à bassins




Alose feinte devant la vitre



Les paramètres environnementaux à Crouin

250,0



dernières années

Débit moyen hebdo 2025

150,0

150,0

50,0

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

Semaines

Débit moyen hebdo de la Charente des 5

Température moyenne hebdomadaire à Crouin

Débit moyen hebdomadaire de la Charente à Jarnac



















STATION DE CROUIN Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 20/05/2025



Grande alose et Alose feinte



Lamproie marine



Lamproie fluviatile



Mulet





Truite de Mer





Anguilles

Crouin














19

Les comptages des anguilles sont à prendre comme un minimum, renseignant seulement sur sa présence sur le site, non sur l'importance de la migration.



STATION DE CROUIN Poissons contrôlés à la montaison

Vandoise	0	Sandre	5
·			
Perche	73	Brème	2317
Brochet	19	Barbeau	134
			THE WAY
Black Bass	8	Chevesne	3464
Silure	30	Carassin	44
Truite fario	3	Gardon	670
Carpe	58	Ablette	6050
Hotu	299	Tanche	1
Amour Blanc	O	strations migrateurs : Nicolas de Faveri	